


Hangrutschung im Blaubachgraben (Schönmoos-Hochalm)

Farbluftbild: Situation vom 6.9.2004

Orthophotokarte 1 : 4.500



Gauss-Krüger-Abbildung der Österr. Landesaufnahme:
Meridianstreifen M31, Additionskonstanten: Rechtswert -90000.0, Hochwert 5230000.0
Höhenschichtlinien durch photogrammetrische Auswertung bestimmt.
Äquidistanz der Höhenschichtlinien: 10 m