


Hangrutschung im Blaubachgraben (Schönmoos-Hochalm) - Situation vom 6.9.2004

Orthophotokarte 1 : 2.500



Gauss-Krüger-Abbildung der Österr. Landesaufnahme:
 Meridianstreifen M31, Additionskonstanten: Rechtswert -90000.0, Hochwert 5230000.0
 Höhenschichtlinien durch photogrammetrische Auswertung bestimmt.

Luftbild © BEV-2005
 Karte © Victor Mercator, 2005